

Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input checked="" type="checkbox"/>
Parois vitrées	Dispositif d'ouverture	La poignée de la menuiserie est difficilement accessible.				




Cause technique

La distance entre le sol et la poignée est trop importante.

Origine Conception Exécution Exploitation

Les besoins de l'utilisateur n'ont pas été suffisamment pris en compte en phase conception.



Solutions correctives et/ou préventives	Installer une poignée déportée à mécanisme poulie / manivelle à hauteur d'homme.
--	--

Réglementation	<p><u>Réglementation accessibilité :</u> Les textes relatifs à l'accessibilité portant sur les logements (habitations collectives et maisons individuelles) et les établissements recevant du public (ERP) neufs fixent les spécifications à respecter en particulier pour les fenêtres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les systèmes d'ouvertures de portes et les dispositifs de manœuvre de fenêtres et de portes-fenêtres doivent être utilisables en position debout comme en position assise. <p>Il est conseillé d'adapter le mode d'ouverture des menuiseries en fonction de la typologie de la pièce et de son agencement.</p>
-----------------------	--



Exemples de bonnes pratiques

Photo ci-contre :
système avec poignée déportée à mécanisme poulie / manivelle à hauteur d'homme.