


Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input checked="" type="checkbox"/>	Tertiaire <input type="checkbox"/>
VMC SF VMC DF	Bouche d'extraction	La commande manuelle du passage en débit de pointe de la bouche d'extraction en cuisine est inutilisable (ou inaccessible).				




Cause technique

La commande manuelle de passage en débit de pointe de la bouche d'extraction est inaccessible de par la présence d'un meuble.

Origine Conception Exécution Exploitation

Manque de réflexion en phase conception dans les choix des produits par rapport à l'usage et l'agencement de la pièce dans laquelle ils sont utilisés.

Principaux risques



Solutions correctives et / ou préventives

Correctif : utiliser un renvoi d'angle pour la cordelette.

Préventif : lorsque des meubles de cuisine peuvent être installés à proximité d'une bouche d'extraction, il est recommandé d'éviter la mise en place de commandes manuelles pour la variation de débit et de privilégier des commandes électriques.

Les dispositifs de commande nécessitant une manœuvre de l'utilisateur comme le passage au débit nominal en cuisine ou le déclenchement des temporisations doivent être :

- situés à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol ;
- manœuvrables en position «debout» comme en position «assise» ;



Exemples de bonnes pratiques

Photo ci-contre : la commande de variation de débit d'extraction en cuisine peut être facilement actionnée car accessible y compris pour les PMR.

Règles de l'art

Voir extrait du NF DTU 68-3 P1-1-1 (§ 6.3.4) : cas des bouches équipées d'une commande manuelle de débit.