

Élément technique	Sous-élément technique	Constat				
		Neuf <input checked="" type="checkbox"/>	Rénovation <input checked="" type="checkbox"/>	MI <input checked="" type="checkbox"/>	Collectif <input type="checkbox"/>	Tertiaire <input type="checkbox"/>
VMC SF VMC DF	<b>Bouches d'extraction</b>	La bouche d'extraction en cuisine n'est pas accessible.				




#### Cause technique

Une étagère sur laquelle sont disposés des produits d'entretien a été installée par l'utilisateur sous la bouche d'extraction d'air.

Origine Conception  Exécution  Exploitation

Manque d'explications auprès des usagers (livret de sensibilisation) lors de la phase réception du chantier ou absence de contrat de maintenance.



<b>Solutions correctives et / ou préventives</b>	<p><u>Correctif</u> : enlever l'étagère ou positionner des produits moins hauts ou déplacer la bouche à l'aide d'une trainasse sous réserve de calcul de perte de charge pour s'assurer que la pression à la bouche soit suffisante.</p> <p><u>Préventif</u> : sensibiliser les usagers concernant les spécificités de l'installation et les consignes d'utilisation : ne pas obstruer les entrées d'air et les bouches d'extraction, veiller à ce que les passages de transit restent dégagés (absence de moquette rapportée), etc.</p>
--	--

<b>Règles de l'art</b>	<p><u>Extrait du NF DTU 68-3 P1-1-1 (§ 8) : mise en service et mise en main</u></p>
------------------------	---